

# MPR-gyorsrögztítő sarokszereléshez S+ típus

horganyzott

## Alkalmazás

- Szerelvények biztonságos és gyors süllyesztett szereléséhez, pl. szerelőkeretek MPR-rendszersínek sínhornyaiba szereléshez
- Beltéri használatra

## Előnyök

- Egyszerűen csavarja be a sínhoronyba – és kész


- Biztonságos tartás becsavarás után, beállítható marad a csavar meghúzásáig
- Nincs elcsúszás függőleges sínhorony esetén
- Szerelvények süllyesztett erőzáró rögzítése az MPR-sínrendszerhez



## Termékjellemzők



| Az alábbi sínprofilokhoz | Menet | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység |
|--------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
| 41/21-41/124             | M8    | 165674   | 50                 | darab                  |
|                          | M10   | 165673   |                    |                        |
|                          | M12   | 165672   |                    |                        |



| Az alábbi sínprofilokhoz<br>Anyagvastagság<br>[mm] | MPR-gyorsrögztítő sarokszereléshez S+ típus |                                         |                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                                    | Csatlakozó menet                            | Max. ajánlott húzóterhelés $F_z$<br>[N] | Húzónyomatéknál<br>[Nm] |
| 2,0                                                | M8                                          | 4.500                                   | 20                      |
|                                                    | M10                                         |                                         | 30                      |
|                                                    | M12                                         |                                         | 40                      |
| 2,5                                                | M8                                          | 5.000                                   | 20                      |
|                                                    | M10                                         |                                         | 30                      |
|                                                    | M12                                         |                                         | 40                      |

## Szerelési útmutató

